



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Карла Маркса ул., д. 8, г. Иркутск, 664003 Телефоны: (3952) 24-33-67, факс (3952) 28-19-91
E-mail: mail@38.rospotrebnadzor.ru http://www.38.rospotrebnadzor.ru/

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 79
(место выдачи предписания)

г. Иркутск, ул.Советская, 172

«24» марта 2023г.

Мною, заместителем начальника отдела надзора за условиями воспитания и обучения
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Иркутской области Секисовой Марины Всеволодовны
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средняя
общеобразовательная школа №23; юридический адрес: г.Иркутск, ул.Советская, 172, фактический
адрес: Иркутская область, г.Иркутск, ул. Советская, 172, г.Иркутск, ул.Дорожная, 29А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

В МБОУ г.Иркутска СОШ №23 по адресу: г.Иркутск, ул.Советская, 172:

- Не соблюдается норма площади на одного обучающегося во всех классах на уровне начального общего образования и составляет менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий, что не соответствует п.3.4.14. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"(далее СП 2.4.3648-20),табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"(далее СанПин 1.2.3685-21);

В МБОУ г.Иркутска СОШ №23 по адресу: г.Иркутск, ул.Дорожная, 29А:

- На территории школы возле котельной отмечено скопление каменного угля для нужд отопления, а также продуктов отработки угля (шлак), что приводит к загрязнению почвы, а также служит источником загрязнения окружающей среды, что является нарушением п.2.11.1 СП 2.4.3648-20.

- При обследовании подвального помещения установлено, что из-за прогнивших труб и скопления конденсата на стенах, подвальные помещения не сухие, содержат следы загрязнений, грибкового поражения – нарушение п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20.

- Часть учебной мебели не соответствует росто-возрастным особенностям учащихся и имеет повреждения и дефекты в своем покрытии – нарушение п.2.4.3 СП 2.4.3648-20.

- Деревянные полы 2 и 3 этажей, в том числе и застеленный линолеум в коридорах, а также лестничные пролеты между этажами, полы в туалете для мальчиков на первом этаже, имеют многочисленные дефекты, щели, механическое повреждение, что может привести к травматизму учащихся и не позволяет осуществлять качественное мытье с применением моющих и дезинфицирующих средств - нарушение п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20".

- Стены в коридоре второго этажа, части учебных классов, в столярной мастерской для мальчиков, туалетах второго этажа, откосы возле оконных проемов, подоконники в коридорах, туалетах имеют

дефекты и повреждения, что затрудняет проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств – **нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.**

- В туалете для мальчиков и девочек двери туалетных кабин разбиты, имеют повреждения и дефекты – **нарушение п.2.4.11 СП 2.4.3648.**

- Писсуары в туалетах для мальчиков не оборудованы - **нарушение табл.6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»**

- В туалетах к раковинам подведена только холодная вода. Отсутствуют водонагреватели – **нарушение п.2.6.1 СП 2.4.3648-20.**

- Не ограждены отопительные приборы, установленные под оконными проемами в коридорах, учебных помещениях - **нарушение п.2.7.5 СП 2.4.3648-20.**

- Установленные столярные верстаки устаревшего образца, разбиты, не соответствуют росту обучающихся, не оснащены подставками для ног. Сверлильный, точильный станки не установлены на фундаменте и не оборудованы предохранительными сетками, стеклами и местным освещением – **нарушение п.3.9.3 СП 2.4.3648-20.**

- Количество и объем холодильного оборудования не соответствуют количеству и ассортименту продукции, поставляемой в учреждение на текущий момент: не достаточно морозильного оборудования для хранения сливочного масла и полуфабрикатов из творога, яйца, которые хранятся совместно с сырой продукцией - **нарушение п.2.4.6.2.СП 2.4.3648-20, п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.**

- Системы водоснабжения и водоотведения на пищеблоке выполнены таким образом, что не исключает риск загрязнения пищевой продукции (местах присоединения производственных и моечных ванн к канализационной системе не выполнены воздушные разрывы) – **нарушение п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.**

- Производственные моечные ванны для мытья кухонной и столовой посуды, являющиеся источником выделения влаги и вторая электрическая плита, являющаяся источником выделения тепла, не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции - **нарушение п.2.13 СанПиН 2.3./2.4.3590-20.**

-Отсутствует овощерезательная машина - нарушение требований таблицы 6.18 СанПин 1.2.3685-21.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- Количество обучающихся в классах на уровне начального общего образования определить исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не менее 2,5 м² при фронтальных формах занятий в соответствии с исполнением п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20, табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21. **Срок исполнения 31.08.2023г.**

- В МБОУ г.Иркутска СОШ №23 по адресу: г.Иркутск, ул.Дорожная, 29А:

- Обеспечить устранение фактов загрязнения почвы и окружающей среды, посредством удаления с территории учреждения залежей каменного угля и продуктов отработки угля (шлак), в соответствии с исполнением требований п.2.11.1 СП 2.4.3648-20. **Срок исполнения 30.11.2025г.**

- Провести ремонт помещений и коммуникаций в подвальном помещении с целью скопления конденсата на стенах, отсутствия загрязнений, грибкового поражения во исполнение п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20. **Срок исполнения 30.11.2025г.**

- Заменить учебную мебель, не соответствующую росту-возрастным особенностям учащихся и имеющую повреждения и дефекты в своем покрытии во исполнение требований п.2.4.3 СП 2.4.3648-20. **Срок исполнения 30.11.2025г.**

- Провести ремонт деревянных полов 2 и 3 этажей, заменить линолеумное покрытие, имеющее дефекты и деформации, отремонтировать лестничные пролеты между этажами, полы в туалете для мальчиков на первом этаже, с целью исполнения качественного мытья с применением моющих и

дезинфицирующих средств во исполнение требований п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20. Срок исполнения 30.11.2025г.

-Отремонтировать стены в коридоре второго этажа, части учебных классов, в столярной мастерской для мальчиков, туалетах второго этажа, откосы возле оконных проемов, подоконники в коридорах, туалетах, которые имеют дефекты и повреждения, с целью исполнения требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20. Срок исполнения 30.11.2025г.

- В туалете для мальчиков и девочек отремонтировать двери туалетных кабин разбиты, которые имеют повреждения и дефекты с целью исполнения требований п.2.4.11 СП 2.4.3648. Срок исполнения 30.11.2025г.

- Оборудовать писсуары в туалетах для мальчиков в соответствии исполнения требований табл.6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».Срок исполнения 30.11.2025г.

-Оборудовать водонагреватели в туалетах к раковинам во исполнение требований п.2.6.1 СП 2.4.3648-20.

- Оборудовать ограждение отопительных приборов, установленных под оконными проемами в коридорах, учебных помещениях с целью исполнения п.2.7.5 СП 2.4.3648-20 Срок исполнения 30.11.2025г.

-Обеспечить наличие столярных верстаков, соответствующих росту обучающихся, оснастить подставками для ног, обеспечить установку сверлильного, точильного станков на фундамент, оборудовать их предохранительными сетками, стеклами и местным освещением в соответствии п.3.9.3 СП 2.4.3648-20.Срок исполнения 31.11.2025г.

- Обеспечить количество и объем холодильного оборудования количеству и ассортименту продукции, поставляемой в учреждение (приобрести холодильное оборудование для хранения сливочного масла и полуфабрикатов из творога, яйца) с целью исполнения п.2.4.6.2.СП 2.4.3648-20, п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Срок исполнения 10.08.2024г.

- Обеспечить наличие воздушных разрывов в местах присоединения производственных и моечных ванн к канализационной системе с целью исполнения п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Срок исполнения 10.08.2024г.

- Оборудовать производственные моечные ванны для мытья кухонной и столовой посуды, являющиеся источником выделения влаги и вторую электрическую плиту, являющуюся источником выделения тепла, локальными вытяжными системами вентиляции в соответствии п.2.13 СанПиН 2.3./2.4.3590-20. Срок исполнения 10.08.2024г.

-Приобрести овощерезательную машину в соответствии исполнения требований таблицы 6.18 СанПин 1.2.3685-21. Срок исполнения 10.08.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа №23; юридический адрес: г.Иркутск, ул.Советская, 172, фактический адрес: Иркутская область, г.Иркутск, ул. Советская, 172, г.Иркутск, ул.Дорожная, 29А

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.8, каб. 209, телефон (3952) 24-33-67, факс (3952) 28-19-91 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в сроки: до 31.08.2023 г., до 10.08.2024г., до 31.11.2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может

быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника
отдела надзора за условиями
воспитания и обучения
Управления Роспотребнадзора
по Иркутской области

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

М.В.Секисова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 24 » марта 2013 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)



Радченко Т. М

Предписание направлено по адресу:
